

AVVISO ALLA POPOLAZIONE

Lunedì 17 gennaio 2022 insieme all'Assessore Regionale all'Agricoltura Marco Protopapa e all'Assessore Regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difese del Suolo, Protezione Civile, Personale e Organizzazione Marco Gabusi, il Sindaco Roggero Giovanni ha effettuato un sopralluogo lungo il tratto del fiume Bormida che interessa il territorio di Castelnuovo Bormida. Il Sindaco ha illustrato diverse problematiche tra le quali, di maggior rilievo l'erosione della sponda destra del fiume in zona Ronco/Gorreta e la costante crescita di vegetazione nell'area sottostante il ponte della strada provinciale 196, collegamento Castelnuovo-Cassine. È stata richiesta agli Assessori la partecipazione della Regione ad un'attiva rimozione del materiale presente nel letto del fiume che potrebbe causare il cambiamento del letto del fiume stesso e quindi causerebbe danni alle coltivazioni adiacenti. Si auspica che a breve venga esaminata positivamente la richiesta e vengano iniziati i lavori di riqualificazione ambientale.

